

Technická zpráva

1. Úvodní informace


Základní údaje o projektu


Název projektu	Modernizace silnice II/147 okres České Budějovice
Lokalizace	k.ú. Dobšice u Týna nad Vltavou, Bečice, Žimutice, Bzí u Dolního Bukovska, Dolní Bukovsko, Bošilec, Sedlíkovice u Dolního Bukovska,
Celkový rozpočet	71 755 774,57 Kč včetně DPH

2. Základní údaje

Lokalizace a širší územní kontext stavby

Situace SO 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109





Modernizovaná silnice II/147 se nachází v kat. území Dobšice u Týna nad Vltavou, Bečice, Žimutice, Bzí u Dolního Bukovska, Dolní Bukovsko, Bošilec, Sedlíkovice u Dolního Bukovska. Jedná se o základní dopravní síť spojující města Týn nad Vltavou a Veselí nad Lužnicí.

Popis výchozí situace stavby

Předmětem stavby je modernizace devíti úseků silnice II/147. SO 101 staničení km 5,000 – 5,878 v délce 0,878 km, SO 102 staničení km 5,878 – 6,503 v délce 0,625 km, SO 103 staničení km 6,503 – 7,303 v délce 0,800 km, SO 104 staničení km 7,303 – 8,083 v délce 0,780 km, SO 105 staničení 8,083 – 8,920 v délce 0,837 km, SO 106 staničení km 10,700 – 11,560 v délce 0,860 km, SO 107 staničení km 12,900 – 13,760 v délce 0,860 km, SO 108 staničení km 17,400 – 18,082 v délce 0,682, SO 109 staničení km 18,082 – 19,400 v délce 1,318 km. Stávající silnice II/147 je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu – dle TP 82 se zde vyskytují skupiny poruch: ztráta drsnosti, deformace krytu, ztráta hmoty z krytu, trhliny, konstrukční poruchy, jiné poruchy. Současný stav zapříčiňuje nebezpečí pro veškerý stávající silniční provoz.


Cíle projektu v návaznosti na definovaný problém

Cílem projektu je provést modernizaci částí silnice II/147 Týn nad Vltavou – Veselí nad Lužnicí za účelem zvýšení únosnosti vozovky, zajištění kvalitní dopravní obslužnosti území a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Uzavírka silnice II/147 u obce Bečice

Etapa I.

101




DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TÁBOR s.r.o.
 Milan Breda
 Hlinice 81
 390 02 Tábor



Uzavírka silnice II/147 u obce Bečice

Etapa II.

50 - 102, 103, 104




DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TÁBOR s.r.o.
 Milan Breda
 Hlinice 81
 390 02 Tábor



Uzavírka silnice II/147 u obce Bzí

Etapa IV.



Uzavírka silnice II/147 u obce Sedlíkovice

Etapa VI. Detail D. Bukovsko

